

P. M. JUINA  
Fls. 300  
Pub.

# ORÇAMENTO

FM DIESEL

PREFIXO: 0521

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL
07W103483A	JUNTA	84099999 2	379,25	1	379,25
* 07W105247A	ANEL	40169990 1	103,00	1	103,00
07W115021	ENGRENAGEM BBA OL	84834090 2	231,42	1	231,42
07W115021	ENGRENAGEM BBA OL	84834090 2	231,42	1	231,42
07W115022F	ENGRENAGEM	84834090 2	279,27	1	279,27
07W115022G	ENGRENAGEM	84834090 2	218,33	1	218,33
07W115107	CAIXA	84139190 1	302,82	1	302,82
* 07W115149	TAMP.ROSCA	73181500 1	234,52	1	234,52
07W115179	ESPACADOR	73079900 1	32,30	1	32,30
07W115257	ANEL VEDACAO BBA O	40169300 1	7,20	2	14,40
* 07W115411	PISTAO	84818099 1	96,81	1	96,81
07W115421	MOLA	73202010 1	24,51	1	24,51
07W115427	ANEL	40169300 1	10,86	1	10,86
* 07W117013G	FILTRO OLE	84212300 2	3.742,62	1	3742,62
07W198722G	JG.MONTAGE	84149039 2	1.386,90	1	1386,90
07W927807	SENSOR	85432000 1	1.179,58	1	1179,58
2R0906261	SENSOR LAMBDA	90278099 1	886,26	1	886,26
2T2711118C1NN	MANOPLA	87089990 2	624,74	1	624,74
N01152527	ARRUELA	73182200 1	7,27	3	21,81
WHT006213	PORCA	73181600 1	18,35	1	18,35
WHT006214	PARAFUSO	73181500 1	32,41	1	32,41
<b>TOTAL PEÇAS</b>					<b>10051,58</b>

MÃO DE OBRA	VALOR
TROCA DA MONPLA	150,00
VER PRECISO DE OLEO	300,00
TROCA DA Sonda LAMINA	350,00
PROGRAMAR A Sonda *	150,00
TROCA DA VALVULA	200,00
ESTRARGUEITE	3
CAIXA DE ENGRENAGENS *	2000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3150,00</b>

972576  
972577  
98  
99  
080  
81

manopla 472576  
- LAMBDA

**TOTAL GERAL 13201,58**

(6519605-1052

P. M. JUINA  
 Fls. 000  
 000

# ORÇAMENTO

FM DIESEL

PREFIXO: 0520

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL
07W198722G	JG.MONTAGE	84149039	1.386,90	1	1.386,90
2R0906261	SENSOR LAMBDA	90278099	886,62	1	886,62
250907156F	UNIDAD ELE	90328929	3.772,80	1	3.772,80
2T2919823	INTERRUPTO	85365090	208,34	1	208,34
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090	243,84	1	243,84
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090	243,84	1	243,84
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>6.742,34</b>

MÃO DE OBRA	VALOR
TROCA DA VALVULA ESTRARGUEITE	150,00
TROCA DA TCU	450,00
PROGRAMAR TCU	150,00
TROCA DA Sonda LAMINA	350,00
PROGRAMAR Sonda	150,00
<b>TOTAL</b>	<b>1250,00</b>

472188  
89

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7992,34</b>
--------------------	----------------

P. M. JUINA  
 Fls. *5*  
 Rub. *00*

# ORÇAMENTO

FM DIESEL

PREFIXO: 0518

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL
07W198722G	JG.MONTAGE	84149039 2	1.386,90	1	1.386,90
2R0906261	SENSOR LAMBDA	90278099 1	886,62	1	886,62
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090 2	243,84	1	243,84
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090 2	243,84	1	243,84
<b>TOTAL PEÇAS</b>					<b>2.761,20</b>

MÃO DE OBRA	VALOR
TROCA DA VALVULA	150,00
ESTRARGUEITE	
TROCA DA Sonda LAMINA	350,00
PROGRAMAR Sonda	150,00
REVISAR CHICOTE	2500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3150,00</b>

*472190*

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5911,2</b>
--------------------	---------------

## ORÇAMENTO

FM DIESEL

PREFIXO: 0519

ITEM	DESCRIÇÃO	NCM	VALOR UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL
07W198722G	JG.MONTAGE	84149039 2	1.386,90	1	1.386,90
2R0906261	SENSOR LAMBDA	90278099 1	886,62	1	886,62
* 2T2971057AD	CHIC MOTOR	85443000 2	595,59	1	595,59
* 2U2971015AK	CHICOTE	85443000 2	6.286,08	1	6.286,08
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090 2	243,84	1	243,84
2V5919457A	INTERRUPTO	87084090 2	243,84	1	243,84
TOTAL PEÇAS					9.642,87

MÃO DE OBRA	VALOR
TROCA DA VALVULA ESTRARGUEITE	200,00
TROCA DA Sonda LAMINA	350,00
PROGRAMAR Sonda	150,00
472152 TROCA DO CHICOTE DA LANTERNA	1500,00
84 RECUPERAÇÃO DO CHICOTE PRINCIPAL	2500,00
85 TROCA DO SENSOR CP	1000,00
472133 RECUPERAÇÃO DA BOMBA E BICO	13500,00
86 REMOÇÃO E EXTRAÇÃO DE BOMBA E BICO	1000,00
TOTAL	20200,00

TOTAL GERAL	29842,87
-------------	----------